

# SOLUVLIES

SOPORTE PARA BORDADOS SOLUBLE EN AGUA



Ancho: 90 cm // 100% PVAL //  // Eliminar aclarando en agua fría – ¡no rasgar!



Soluvlies es un no-tejido, soluble en agua, muy versátil, que sirve de soporte para múltiples trabajos creativos.

Soluvlies se disuelve en agua a temperatura ambiente sin dejar ningún rastro. Esta cualidad es muy importante ya que, aunque Soluvlies es imprescindible durante el proceso de confección, posteriormente ha de eliminarse completamente.

Las especiales propiedades de Soluvlies hacen que sea posible realizar bordados en tejidos muy finos o transparentes o incluso sin utilizar ningún tejido de soporte (como un encaje). El resultado es un bordado nítido sin bordes irregulares.

Tanto para encajes como para bordados en tejidos muy finos o transparentes, colocar el tejido o el encaje entre dos capas de Soluvlies. Coser o bordar y, posteriormente, aclarar con agua.

Manualidades como la técnica "CRAZY" sólo son posibles con Soluvlies (más información al dorso).

Combinando Soluvlies con Vliesofix® para estabilizar, podemos conseguir efectos únicos como la técnica "CRASH" (más información al dorso).

El límite de la creatividad con Soluvlies lo pone Usted.



# SOLUVLIES

## SOPORTE PARA BORDADOS SOLUBLE EN AGUA

### “CRASH” PERMANENTE – PASO A PASO:

1. Colocar 2 capas de Vliesofix® (sin el papel) sobre el revés del tejido y poner encima una capa de Soluvlies.
2. Coser con líneas paralelas o de forma aleatoria.
3. Ajustar la plancha de vapor a la temperatura más alta y vaporizar el Soluvlies sosteniendo la plancha encima de él, sin apoyarla. De esta forma, el Soluvlies se contraerá arrastrando con él el tejido y creando un efecto fruncido. Cuando el tejido acabe de encogerse el proceso habrá finalizado. El tamaño de los frunces dependerá de cómo se hayan hecho las costuras. Para conseguir un fruncido uniforme las líneas de costura han de ser rectas y regulares. Cosiendo el tejido de forma cruzada o aleatoria se consigue un frunce irregular.
4. Repetir este proceso 2 o 3 veces por cada lado del tejido.
5. Después de completar el proceso “Crash”, dejar enfriar el tejido al menos 1 hora. Posteriormente, aclarar varias veces para eliminar el Soluvlies y dejar secar.
6. El Vliesofix® mantendrá permanentemente el efecto “Crash” del tejido.

# MODO DE EMPLEO

## ¿CÓMO UTILIZAR SOLUVLIES PARA EL “CRAZY PATCHWORK”?



### “CRAZY PATCHWORK” – PASO A PASO:

1. Colocar una capa de Soluvlies y sobre ella poner los materiales (tejidos, lana, hilos, cintas, etc.)
2. Colocar encima otra capa de Soluvlies y fijarlas con alfileres.
3. Coser las dos capas con la máquina, bien con costuras paralelas o de forma aleatoria, según se desee.
4. Por último, eliminar el Soluvlies con agua. Obtendremos, así, un tejido único.

